


Для того чтобы добавить префикс «~» нужно считать следующие штрих-коды:

1. Войти в настройки.




2. Разрешить префикс штрих-кода.



3. Изменить префикс штрих-кода.



4. Добавить символ «~».



5. Выйти из настроек.

